

Uhre Vandværk A.M.B.A
Uhrevej 19
7330 Brande

Sagsnavn: Uhre Vandværk
Antal prøver: 2
Prøver modtaget: 03-12-2024
Rapport dato: 17-12-2024
Rapport nr.: 94762

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|
| Prøvetagning, start: | 03-12-2024 kl. 11:08 | Laboratorienr.: | DV24460201-001 |
| Prøvetager: | Højvang/HJO | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 03-12-2024 til 17-12-2024 | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | Nørregårdsvej 78, Brande (7330), Frisørstue | Omfang: | Gruppe A parametre |
| Prøvetype: | Drikkevand | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | | |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | +/- |
|---------------------------|------------|------------|------------|------|--|-------------|
| Lugt | Ingen lugt | | | | Observation* | d |
| Smag | Normal | | | | Observation* | d |
| Temperatur | 10,5 | °C | | | SM 2550:2005, Felt | d |
| pH | 7,2 | pH | 7,0 / 8,5 | | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^ | d 0,2 |
| Ledningsevne, 20°C | 310,0 | µS/cm | / 2500,0 | 10 | DS/EN 27888:2003, felt^ | d 6 |
| Kimtal 22 °C | 6 | CFU/mL | / 200 | 1 | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^ | d 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier | <1 | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1 | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d 0,11 (lg) |
| Enterokokker | <1 | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | ISO 7899-2:2000+MM0013^ | d 0,11 (lg) |
| Farvetal | <1 | mg/L | / 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012+M035^ | d 15 |
| Turbiditet | 0,13 | FTU | / 1,0 | 0,05 | DS/EN ISO 7027-1:2016^ | d 15 |
| Jern | 0,026 | mg/L | / 0,2 | 0,01 | DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^ | d 20 |

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Uhre Vandværk A.M.B.A
Uhrevej 19
7330 Brande

Sagsnavn: Uhre Vandværk
Antal prøver: 2
Prøver modtaget: 03-12-2024
Rapport dato: 17-12-2024
Rapport nr.: 94762

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---|
| Prøvetagning, start: | 03-12-2024 kl. 11:17 | Laboratorienr.: | DV24460201-002 |
| Prøvetager: | Højvang/HJO | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 03-12-2024 til 17-12-2024 | Formål: | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | Nørregårdsvej 78, Brande (7330), Frisørstue | Omfang: | Driftskontrol (Bilag F – Kontrolparametre i et forsyningsanlægs ledningsnet) |
| Prøvetype: | Drikkevand | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | | |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | +/- |
|---------------------------|------------------|------------|------------|-------|--|-------------|
| Kimtal 22 °C | 11 | CFU/mL | / 200 | 1 | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005 [^] | d 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier | <1 | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002 [^] | d 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1 | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002 [^] | d 0,11 (lg) |
| Enterokokker | <1 | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | ISO 7899-2:2000+MM0013 [^] | d 0,11 (lg) |
| Nitrit | <0,001 | mg/L | / 0,1 | 0,001 | DS/EN ISO 13395:1997+M006 [^] | d 15 |
| Aluminium | 2,9 | µg/L | / 200,0 | 0,5 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 [^] | d 20 |

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S skrives sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 940 af 22/07/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Anne Wangaa
Laborant

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

[^] Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Uhre Vandværk A.M.B.A
Uhrevej 19
7330 Brande

| | |
|------------------|---------------|
| Sagsnavn: | Uhre Vandværk |
| Antal prøver: | 2 |
| Prøver modtaget: | 03-12-2024 |
| Rapport dato: | 17-12-2024 |
| Rapport nr.: | 94762 |

Sendt til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk - Ikast-Brande

trvest@stps.dk - 2.

uhrevand@godmail.dk - Uhre vandværk

henrik@jysk-vandrensning.dk

Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:

Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger